

Vägen till en Perfekt Finish

Avancerad teknologiutveckling
ligger till grund för 3Ms
marknadsledande särställning
inom rekond av lack och
gelcoat.





Rengöring av ytan

En förutsättning för rekonditionering är renlighet. Tvätta före och efter varje steg; förtvätta för att undvika arbeta in sot eller vax, eftertvätta för att lösa rester från polermedel och damm som annars kan bidra till ökad oxidation och förkortad glans. Vi rekommenderar Matt Chem M4605 som förtvätt och 3Ms Kontrollspray som eftertvätt.

Ha alltid en sprayflaska med vatten redo under poleringen för att öka känslan i arbetet; olika temperaturer etc påverkar arbetet, och vatten är då ett bra lösningsmedel för att få ett jämnare flow (dvs som att späda färg med förtunning efter behov).



3M Marine Ultra Performance Paste Wax

Rekonditionering är arbetskrävande och därför är det viktigt att glansen håller länge, helst längre än du hoppats. 3Ms klassiska hårdvax håller längre än andra vax och är mycket ekonomisk eftersom det är en koncentrerad produkt.

Lika enkelt att vaxa med som vilket annat vax som helst.


1. Smöra ut vax på svart polerkudde
2. Gnugga ut vaxet 60x60 cm utan att slå på maskinen
3. Börja polera ut vaxet med lågt varvtal och öka efter hand till hög hastighet
4. När vaxet är helt utarbetat så har vaxet polymeriserats och skapat en hård och tålig yta som håller i flera säsonger.
5. Torka av damm och suddiga fläckar med 3M Polerduk



3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound

Denna mellangrova gelcoatrubbing+Wax lämpar sig för oxiderad båt-gelcoat och husvagnar. Avlägsnar effektivt P1000 repor och finare. Ger en lysande och hållbar glans. Det är inte tvunget att vaxa efteråt men glansen håller betydligt längre om ytan vaxas med 3M Marine Ultra Performance Paste Wax. Gelcoat i mörka kulörer kan behöva efterpoleras med 3M Extra Fine för ökad finish, och därefter vaxas med 3M Marine Ultra Performance Paste Wax. Välj Medium om du vill ha en enklare enstegsprocess, eller om du har behov av hårdare rubbing.

Maskinpolera 60 x 60 cm och torka genast av med 3M Polerduk innan nästa yta på 60x60. Polermedlet ska helt och hållet arbetas ut så att ytan har en fin glans, så avtorkningen är enbart borttagning av polerdamm. Eftertvätt krävs ej eftersom produkten innehåller vax.



3M™ Perfect-It™ Fast Cut+ Extreme

Fast Cut+ Extreme är en proffsprodukt för billack men fungerar lika utmärkt för rubbing av gelcoat. Fast Cut avlägsnar effektivt P1500 repor och finare. Fast Cut är dyrare i inköp men drygare i användning och den är skonsammare mot gelcoat än Medium eftersom den inte slipar riktigt lika grovt. Efter Fast Cut måste ytan vaxas med 3M Marine Ultra Performance Paste Wax för en superb glans med lång hållbarhet.


Maskinpolera 60 x 60 cm tills Fast Cut är helt utarbetad och ytan har en fin glans, spraya 3M Kontrollspray (eller schampovatten på sprayflaska) och torka av med 3M Polerduk för att kontrollera resultat, och för att lösa upp rester av polermedel som satt sig i gelcoatens mikroporer; när ytan sedan vaxas ska den vara helt fri på djupet från polermedel.



Tillbehör:



3M Polerduk



3M Rubbingrondell
(använd hellre hård skum
som denna än lammull
som utvecklar mer värme
och kan bränna rubbingen)

3M Höggglans
polerkudde
(för vax)





När det är dags att polera välj det bästa systemet från 3M

3Ms innovativa produkter för gelcoat och lack ger ökad finish snabbare. Produkterna är utvecklade så att de ej kladdar, de har lång öppetid och fungerar även i varmare klimat.

3Ms nya Gelcoat Medium är lika riktad till båtvarven som till båtägaren, samt husvagnar och andra industriella applikationer.



Återförsäljare och ansvarig för informationen i denna rekonguide:
www.de-ijssel-coatings.se
Mejl info@de-ijssel-coatings.se
Tel. 073 629 42 23