

DOUBLE COAT SPRUTFÖRTUNNING 60

BESKRIVNING

Double Coat Sprutförtunning 60 är en långsam förtunning speciellt framtagen för polyuretanfärger.

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER OCH AVSEDD ANVÄNDNING

- Speciellt långsam förtunning för sprutapplicering av polyuretan-färger och -lack;
- Kan användas för spädning av Double Coat, samt Double Coat Dubbel UV eller Double Coat Karat;
- Lämplig som rengöringsmedel för sprututrustning efter lackering med Double Coat;
- Förbättrar appliceringsegenskaperna och utflytningsförmåga hos färg, klarlack och fernissa, speciellt vid högre temperaturer;
- Minskar risken för översprutning och förbättrar flödet.

KULÖR

Färglös

BASISGEGEVENS (BIJ 20°C EN 50% R.V.)

Densitet	: cirka 0,9 g/cm ³
Hållbarhet	: ej blandad, i originalförpackning på en sval och frostfri plats minst 24 månader
Flampunkt (DIN53213)	: 10 °C

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

- Blanda de två komponenterna (bas och härdare) av: Double Coat, Double Coat Halvblank, Double Coat Metallic, Double Coat Matt, Double Coat 088 Transparent, Double Coat Dubbel UV eller Double Coat Karat, Tweecolux, Tweecolor.
- Tillsätt sedan försiktigt Double Coat Sprutförtunning 60 till blandningen tills önskad viskositet uppnås. Tillsätt alltid förtunningen efter att induktionstiden har passerats. Induktionstiden för Double Coat är 30 minuter, dvs den reaktionstid som behövs för att bas och härdare ska reagera och bilda en polyuretanfärg. För Dubbel UV/ Karat räcker 10 minuters induktionstid.
- Double Coat kan justeras med hjälp av en viskositetsmätare, DIN 4. När färgen rinner igenom koppen på förslagsvis 18-20 sekunder är viskositeten rimligtvis rätt för att spruta med 1,3 mm:s munstycke med ett lufttryck på 2- 3,5 bar med färgsprutan SATAjet 1000 B RP.
- Rör om blandningen regelbundet under appliceringen.
- För detaljerad information om applikationen, se de tekniska produktbladen för Double Coat Double Coat Double UV, Double Coat Carat, eller broschyren Användarinstruktioner Double Coat.
- Ersätt aldrig denna förtunning med förtunning från annan tillverkare, varken för spädning eller rengöring av sprututrustning, om du sprutmålar med Double Coat.